

证券代码: 002334

证券简称: 英威腾

公告编号: 2011-52

深圳市英威腾电气股份有限公司

关于控股子公司徐州市中煤坤仕华科技有限公司收到江苏省徐州市铜山区质量技术监督局《责令改正通知书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司徐州市中煤坤仕华有限公司（以下简称“中煤坤仕华”）于2011年10月11日收到江苏省徐州市铜山区质量技术监督局（铜）质监责改字【2011】第D1011号《责令改正通知书》，具体情况如下：

一、《责令改正通知书》相关内容

出具通知的单位名称：江苏省徐州市铜山区质量技术监督局

出具日期：2011年10月11日

通知内容：中煤坤仕华生产防爆电器：防爆起动器类（组装型）生产地址条件发生变化未办理重新审查变更手续。责令中煤坤仕华于2011年11月12日前：
1、立即停止生产销售，2、办理重新审查手续。

江苏省徐州市铜山区质量技术监督局同时出具了（铜）质监查字【2011】第D1011号《查封决定书》，查封了矿用隔爆型变频调速器等产品24台，查封期限为2011年10月11日至2011年12月10日。

二、相关子公司情况及责令整改原因

本次被责令的子公司中煤坤仕华成立于2002年4月19日，营业执照号为320300000059851，注册资本为3,200万元，英威腾占有98.5%的股权比例，法定代表人为李士胜，经营范围为一般经营项目：防爆变频器装配、制造；工业

自动化控制设备研制、销售、安装、调试、维修；变频控制设备、智能控制设备研制；软启动、电气控制柜、工矿配件、机电产品（专营除外）、五金电料、钢材销售；技术咨询。中煤坤仕华于2009年6月15日取得全国工业产品生产许可证，证书编号为XX06-014-00560，许可生产的产品名称为防爆起动器类（组装机）：矿用隔爆型变频调速器，证书有效期至2014年6月14日。

本次被责令整改的原因在于中煤坤仕华因实际生产需要租赁了目前的生产场地用于生产，但目前的生产场地客观上未能满足办理生产地址重新审查变更手续的要求，目前中煤坤仕华正在积极地与政府相关部门协商沟通，以确定最终解决方案。

三、整改情况

收到《责令改正通知书》后，中煤坤仕华管理层积极商议并针对铜山区质量技术监督局的要求提出了切实有效的整改措施，中煤坤仕华将在规定时间即2011年11月12日前完成整改要求。

四、本次事件对公司的影响

截止2011年6月30日，中煤坤仕华总资产为1,156.91万元，总负债为182.84万元。2011年1-6月营业收入为629.20万元，实现净利润14.07万元，其净利润仅占上市公司当期净利润总额的0.26%。本次事件不会对公司构成重大不利影响，目前公司生产经营均正常开展。敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、江苏省徐州市铜山区质量技术监督局发文《责令改正通知书》；
- 2、江苏省徐州市铜山区质量技术监督局发文《查封决定书》；
- 3、江苏省徐州市铜山区质量技术监督局发文《通知书》；
- 4、江苏省徐州市铜山区质量技术监督局发文《涉案物品清单》；
- 5、徐州市中煤坤仕华有限公司生产许可证。

特此公告

深圳市英威腾电气股份有限公司

董事会

2011年10月17日